


Referensnummer: 2011-03	Revision: 3	Föreskrift: AFS 1999:4, 8 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Inspecta Sweden			
Fråga:	Kan man anse att det är "god teknisk praxis i något land inom EES" att inte utföra hållfasthetskontroll genom tryckprovning av nytillverkad rörledning som omfattas av AFS 1999:4, 8 § för att istället endast utföra en läcksökning vid normalt drifttryck?		
Svar:	Nej. God teknisk praxis i Sverige vid tillverkning av rörledningar är att utföra en hållfasthetskontroll enligt Bilaga 1 avsnitt 3.2.2 i AFS 1999:4.		
Kommentar:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2011-10-04		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2012-05-22	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			