


Referensnummer: <b>2011-17</b>	Rev. <b>1</b>	Föreskrift: BFS 2011:12 med ändringar	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Hiss som inte uppfyller föreskriftens krav vid anmälningspliktiga ombyggnader.			
<b>Fråga:</b> Hur agerar kontrollföretagen vid revisionsbesiktning efter ombyggnad -modernisering enligt BFS 2011:12 kap. 2 § 1 då hissen inte uppfyller föreskriftens krav.			
<p>a) Då startbesked finns som <u>redovisas före</u> eller vid besiktning där det tydligt framgår att tillsynsmyndigheten godtagit avvikelser</p> <p>b) Då startbesked <u>redovisas efter</u> avslutad besiktning där kontrollföretaget i sitt intyg inte anser att hissen uppfyller föreskriftens krav och det av det i efterhand redovisade beskedet tydligt framgår att tillsynsmyndigheten godtagit avvikelser.</p> <p>c) Då tillsynsmyndigheten skriftligen medgivit avsteg från gällande föreskrift.</p>			
<b>Svar:</b>			
<p>a) Hissen godkänns med notering: "Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende ..... Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndighetens startbesked med Diarie nr:....."</p> <p>b) Hissen godkänns. Nytt intyg utfärdas med notering: "Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende ..... Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndighetens startbesked med Diarie nr:..... Detta medför att vi ändrar vårt beslut från revisionsbesiktningen som utfördes den....."</p> <p>c) Hissen godkänns med notering: "Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende..... Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndighetens beslut med Diarie nr:....."</p>			
<b>Kommentar:</b> Se BFS 2011:12 H12 Kap. 2 § 1 och 2 Kap. 3 § 27, 10 och 4 Plan och Byggförordningen Kap 6 §5			
Reviderad vid möte i SWETIC: 2018-04-17		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			