


Referensnummer: <b>2013-20</b>	Rev. <b>1</b>	Föreskrift: BFS 2011:12 med ändringar	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Revisionsbesiktning 3 – månadersregeln			
<b>Fråga:</b>	När och i vilka fall skall kontrollorganet insända intyget till tillsynsmyndigheten vid tillämpningen av 3-månadersregeln enl. kap.2 §1 pkt. 1-5 och a-d vid större ändring eller utbyte av väsentlig del i hissen?		
<b>Svar:</b>	<p>Boverket har i brev daterat 2013-01-11 (Diarie nr. 1131-4518/2012) svarat på frågan (åberopat kapitel avser Plan och Byggförordningen):</p> <p><i>"Kvarstående icke utförda åtgärder, blir alltså brister först efter det att perioden på tre månader har löpt ut. Senast då måste den som utfört besiktningen underrätta, enligt 5 kap. 11§, andra stycket i förordningen "</i></p> <p>Kontrollföretag som har godkänt objekt vid revisionsbesiktning med stöd av den så kallade 3-månadersregeln måste alltså sända intygen till tillsynsmyndigheten för kännedom senast efter 3 månader om inte en ny revisionsbesiktning utförts/föreskriftens krav uppfyllts.</p> <p>På intyget efter en revisionsbesiktning enligt 3-månadersregeln anges därför som informationstext:</p> <p><b>OBS!</b> Intyget avser revisionsbesiktning med 3-månaders giltighet. Det innebär att hissen omfattas av ytterligare krav på ombyggnad. Ombyggnaden ska vara klar och ny revisionsbesiktning genomförd senast .....</p> <p>Har vi inte fått kännedom om eller genomfört en ny revisionsbesiktning senast ovan angivet datum skickas därför en kopia av detta intyg till Byggnadsnämnden för kännedom.</p>		
<b>Kommentar:</b>	Se BFS 2011:12 Kap. 2 § 1		
Reviderad vid möte i SWETIC: 2018-04-17	Upphovsman: Swetic TK-Lyft		
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>		
Not:			