


Referensnummer: 2012-19	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 ändringsföreskrift BFS 2012:4 H13	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: EN 81-1/2 +A3 skydd mot okontrollerad rörelse med öppen dörr vid stannplan efter ombyggnad?			
Fråga: I vilka fall skall skydd mot oönskad korgrörelse med öppen dörr vid stannplanen enl. EN 81-1/2+A3 pkt. 9.11 resp. 9.13 installeras vid ombyggnad och ändring eller utbyte av viss del enl. BFS 2011:12 kap.2 §1?			
Svar:			
<p>1. Vid byte av maskineri eller drivsystem för elektriska hissar krävs kompletterande utrustning enl. EN 81-1 + A3 pkt 9.11.</p> <p>2. Vid byte av hydraulutrustning till hissar som saknar nedfartsspärr och i stället har rörbrottsventil med återkörningssystem krävs kompletterande utrustning enl. EN 81-2 + A3 pkt 9.13.</p> <p>3. Hydraulhissar med nedfartsspärr behöver inte kompletteras ytterligare.</p> <p>4. Vid utbyte av enbart apparatställ eller styrsystem (kontrollsystem enligt BFS definition) krävs ej ytterligare utrustning enl EN 81-1/2 + A3 pkt 9.11 och 9.13.</p> <p>Beakta kravet på att kontroll av funktionen ska kunna utföras.</p>			
Kommentar: Se BFS 2011:12 H12 Kap. 2 § 1 Kap. 2 § 4 Särskilda krav för hissar och harmoniserade standarder Bilaga 5.1 pkt 6.2 EN 81-1 + A3 pkt. 9.11 och bilaga F pkt 8 EN 81-2 + A3 pkt. 9.13 och bilaga F pkt 9			
Godtagen vid möte i SWETIC:2012-03-29		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			