


Referensnummer: 2005-17	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Kan det gamla inaktuella handledningsdokumentet 15-01 beträffande OFP vid reparation och ombyggnad av pannor anses uppfylla de krav som AV nu ställer i samband med revisionsbesiktning?		
Svar:	Handledningsdokumentet kan tjäna till vägledning.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-05-23		Godtagen vid AV/AKO-möte:	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 18 i loggboken.			