


Referensnummer: 2005-28	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, 30 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	I vilka fall ska tryckkontroll ske i samband med revisionsbesiktning efter reparation eller ändring?		
Svar:	Normalt alltid. Endast då riskbedömning visat att alternativet med OFP erbjuder tillfredsställande säkerhet eller tryckkontroll inte är möjlig eller innebär stora praktiska olägenheter kan tryckkontrollen ersättas med 100% volumetrisk kontroll kompletterat med ytkontroll.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-08-29		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2005-09-05	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 30 i loggboken.			