
Antal besiktningar 2015
Cistern DP
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800


Antal Besiktningar 2015
Cistern IU
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800


Antal besiktningar 2015
Kylmaskiner
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
500
1000
1500
2000
2500
3000

Antal besiktningar 2015


Antal besiktningar 2015
Pannor klass A DP
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000


Antal besiktningar 2015
Pannor klass A IU
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000


Antal besiktningar 2015
Pannor klass B
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Antal besiktningar 2015
Totalt med brister


Rörsystem
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000


Antal besiktningar 2015
Rörsystem IU
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800


Antal besiktningar 2015
Tryckkärl DP
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000


Antal besiktningar 2015
Tryckkärl IU
Totalt med brister
Åtgärdat vid besiktning
Uppfyller ej ställda krav
Totalt antal
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000